

MOTOSOLDADURA 200 A



¿ PARA QUE SIRVE ?

Para trabajos de soldadura donde la autonomía y portabilidad es esencial. Con tomas de corriente para otras aplicaciones, herramientas eléctricas, iluminación

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Puesta en marcha palanca en posición de arranque, aire cerrado, seleccionamos marcha y arrancamos motor.

Herramientas en Alquiler



toolquick.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Régimen de soldadura intensiva 60% 170 A
Régimen de soldadura normal 35% 200 A
Potencia Max (Kw) 3.5
Marca motor / Tipo motor Honda / GX 390
Autonomía 2,4 h
Tensión de cerrado 73 V
Longitud x Anchura x Altura 88 cm x 57 cm x 55,5 cm
Peso 88 kg

AVISOS DE SEGURIDAD

La máquina debe trabajar únicamente encima de superficies horizontales, para garantizar su uso correcto. No hacer funcionar la máquina en ambientes cerrados, el motor produce monóxido de carbono y otros gases nocivos, Motor de 4t solo gasolina. No inclinar.

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler



toolquick.es

