

SOLDADURA DE ARCO INVERTER



¿ PARA QUE SIRVE ?

Permite realizar soldaduras largas, precisas y sin cortes.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Conectar a la corriente, colocar cable de masa directamente al pieza a soldar, poner electrodo y comenzar soldadura. Si usamos prolongador revisar sección del cable. Soldadura de todo tipo de electrodos (1.5 mm. a 3.25 mm.).

Herramientas en Alquiler



toolquick.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje 230 V

Campo de regulación 10 - 200 A

Dimensiones mm. 370 x 140 x 185 H

Diámetro electrodos mm. 1,5 - 5

Peso 5,6 Kg.

AVISOS DE SEGURIDAD

No exponer la máquina a la lluvia o en lugares mojados o húmedos. No tapar el aparato en funcionamiento, su ventilación es forzada. Mantener siempre y en cualquier caso a los niños a distancia de la máquina en funcionamiento.

ICONOS DE SEGURIDAD



Herramientas en Alquiler



toolquick.es

